

■インストール時のご注意

すべてのアプリケーションを終了してから、本インストーラを実行してください。
リアルタイムのウィルス監視機能が動作している場合は、一時的に停止することをお勧めします。
また、Administrator、または管理者権限のあるユーザでログオンしてから実行してください。

■修正内容

[202403:SP14]

・Alfatech製品の共通モジュールの更新

[202403:SP13]

・Alfatech製品の共通モジュールの更新

[202401:SP12]

(作図機能)

- ・[シンボル入力(パレット)]において、プレビューが表示されないことがある問題を修正しました。
- ・[整合性チェック]において、図面内容によっては内部的な誤差調整処理で遅くなることもあり、これに対して改善を行いました。
- ・[別盤指定]において、枠付きの別盤名称の左右の余白が異なる問題を修正しました。
- ・スクリプト処理で配線を作画する際、端子スナップはオフとなるように修正しました。

[202307:SP11]

(作図機能)

- ・ベースCAD AutoCAD の場合、Fontsフォルダなどのパス情報が消えることがある問題を修正しました。
- ・プロジェクト管理のプレビューダイアログの表示位置を記憶するように改善しました。
- ・大きいサムネイルが表示できない問題を修正しました。
- ・IOコメント編集において、CAD操作では確認できないズレを厳密に見てしまい、編集項目がバラバラに表示される問題を修正しました。
- ・[別盤指定]において、別盤名称が空やスペースのみの場合、「名称を入力してください」のメッセージを出すように改善しました。

[202304:SP10]

(作図機能)

- ・プロジェクト管理などのプレビュー欄に高解像度のサムネイルが表示できなかった問題を修正しました。
- ・[BJツール]-[中心線(|)]の作画に失敗することがある問題を修正しました。

[202302:SP9]

(作図機能)

- ・一部の AutoCAD版で起動時にモジュールのロードエラーが出る場合がある問題を修正しました。

[202301:SP8]

(作図機能)

- ・[シンボル]-[パターン登録(共通・一時)]において、パターン内の原点(0,0)に不要な点が配置される問題を修正しました。
- ・[BJツール]-[中心線]で作画する画層が無かった場合、ロードされている CENTER線種で作画しないことがある問題を修正しました。
- ・中継端子などで円の中心で配線カットする構造に対して、配線カットができていなかった問題を修正しました。

(管理ツール)

- ・「保存形式の設定」において、2018形式から他の形式への変更の反映ができない

問題(BricsCAD版のみ)を修正しました。

[202206:SP7]

(作図機能)

- ・[プロジェクト]-[新ページ作成]において、新規作成後にエクスプローラで作成図面を削除し、同名で再作成した際、異なる尺度を指定した場合、間違った尺度情報で作成する問題を修正しました。
- ・ツイスト形状の複写などの際にフェイタルエラーが発生することがある問題を修正しました。
- ・[シンボル]-[パターン登録]において、引出線付き線番を含む内容のパターンを登録した際、引出線と線番の関連付けが切れる問題を修正しました。
- ・[シンボル]-[パターン入力]において、フェイタルエラーが発生することがある問題を修正しました。
- ・[シンボル]-[パターン入力]において、引出線付きの線番を含むパターンを配置した際、配置した配線を配線削除で削除したときに引出線が残ることがある問題を修正しました。
- ・[電気編集]-[図面チェック]において、接続判定設定の値を大きめに取った場合、図面チェックでの丸め処理による判定がうまくできていなかった問題を修正しました。
- ・[BJツール]-[文字列編集]において、「行・列で編集」の設定を有効にし編集対象を選択した際、重なる位置の文字列が正しく編集ダイアログに表示できない問題を修正しました。

[202205:SP6]

(作図機能)

- ・シンボルの配線カット処理が、片側にしか働かないことがある問題を修正しました。
- ・[属性/文字]-[属性文字列検索]において、ダイアログ表示がおかしくなる問題を修正しました。
- ・[電気編集]-[図面チェック]において、結果ダイアログの最小化で消えることがある問題を修正しました。
- ・[BJツール]-[補助線]の各コマンドにおいて、HOJO画層の無い図面でコマンドを実行した際、作成した HOJO画層 に対して“非印刷”を設定するように改善しました。

[202201:SP5]

(作図機能)

- ・[新ページ作成]において、図題情報の初期値が勝手に転記される問題を修正しました。
- ・[配線入力]において、配線交差設定として“ギャップ”を指定している場合、配線を連続で作図した際、配線上のシンボルの色が変わらない(配線画層に移動しない)ことがある問題を修正しました。
- ・コの字のような形状のシンボルに対する配線カット処理について改善しました。

(管理ツール)

- ・環境管理の[インポート]において、上位バージョンの pakファイル(環境管理ファイル)が下位バージョンに対してインポートが出来てしまった問題を修正しました。
※ 内容が異なるので下位へのインポートができると誤動作するため

[202108:SP4]

(作図機能)

- ・ベースCADが BricsCAD V20.1以降において、ワークスペースを切り替えたあとの表示がおかしくなる問題を修正しました。
- ・[ラング配線]において、ヘルプ記載の仕様通りの作画動作になっていない問題を修正しました。
- ・[パターン登録]において、使っていない画層、線種が含まれていた問題を修正しました。
- ・[無効回路]-[無効化]において、前回のダイアログ表示位置が、現在の表示エリア外だった場合、表示エリア内に表示するように修正しました。
- ・[属性編集]の展開表示モードにおいて、行選択し「切り取り(Ctrl+X)」を実行した際、右端の項目の値が切り取られない問題を修正しました。
- ・[バルーン]-[バルーン作図]で、ベースCAD が AutoCAD の場合にエラーが表示されることがある問題を修正しました。
- ・[バルーン]-[バルーン表リンク設定]において、対象の表枠内に MTEXT が含まれると CAD が落ちる場合がある問題を修正しました。
- ・[文字ツール]-[文字列分割]において、256文字以上で分割処理を行ったとき、CAD が落ちることがある問題を修正しました。
- ・[文字ツール]-[文字高さクイック変更]において、対象外を指示した際、再指示する動作に改善しました。

[202104:SP3]

・SP3にて、BricsCAD V21.2.02(64bit)以降に対応しました。

(作図機能)

- ・[文字ツール]-[文字列分割]において、256文字以上で分割処理を行ったとき、CADが落ちることがある問題を修正しました。
- ・[多段直列寸法]-[四辺一括入力]において、寸法スタイルの子スタイルが正しく反映されないことがある問題を修正しました。

[202103:SP2]

(作図機能)

- ・シンボルパレットにおいて、右クリックメニューに「ソート」を追加し、フォルダーをソート表示できるように修正しました。
- ・バルーン部品表をレイアウトに対応しました。

[202101:SP1]

・SP1にて、BricsCAD V21.1.06(64bit)以降に対応しました。

ただし、BricsCAD V21.1.04/V21.1.05では使えなくなりますのでご注意ください。

(作図機能)

- ・新ページ作成において、ベースCADがBricsCAD V21の場合に図題情報のデフォルト値が常に転記されることがある問題を修正しました。
- ・線番順入力(一括)において、開始番号がおかしくなることがある問題を修正しました。
- ・シンボル入力関係において、シンボル名の末尾にスペースが含まれている場合、無効なシンボル名である旨の警告メッセージを表示し配置できないように修正しました。
- ・シンボル一覧表作成において、無効なシンボル名が対象フォルダに含まれている場合、一覧表には登録しないように修正しました。
また、無効なシンボル名があった場合、エラーログに記載するようにも修正しました。

ご不明な点につきましては、弊社サポートまでご連絡ください。
宜しくお願い致します。

図研アルファテック株式会社
(E-mail support@bj-soft.jp)
<http://www.bj-soft.jp/>