

■インストール時のご注意

すべてのアプリケーションを終了してから、本インストーラを実行してください。
リアルタイムのウイルス監視機能が動作している場合は、一時的に停止することをお勧めします。
また、Administrator、または管理者権限のあるユーザでログオンしてから実行してください。

■修正内容

[202406:SP9]

・Alfatech製品の共通モジュールの更新

[202404:SP8]

・Alfatech製品の共通モジュールの更新

[202403:SP7]

・Alfatech製品の共通モジュールの更新

[202401:SP6]

(作図機能)

- ・[シンボル入力(パレット)]において、プレビューが表示されないことがある問題を修正しました。
- ・[整合性チェック]において、図面内容によっては内部的な誤差調整処理で遅くなることもあり、これに対して改善を行いました。
- ・[別盤指定]において、枠付きの別盤名称の左右の余白が異なる問題を修正しました。
- ・スクリプト処理で配線を作画する際、端子スナップはオフとなるように修正しました。

[202307:SP5]

(作図機能)

- ・ベースCAD AutoCAD の場合、Fontsフォルダなどのパス情報が消えることがある問題を修正しました。
- ・プロジェクト管理のプレビューダイアログの表示位置を記憶するように改善しました。
- ・大きいサムネイルが表示できない問題を修正しました。
- ・IOコメント編集において、CAD操作では確認できないズレを厳密に見てしまい、編集項目がバラバラに表示される問題を修正しました。
- ・ベースCAD が BricsCAD の場合において、図面チェックの「配線・線番」の項目の実行で落ちることがある問題を修正しました。
- ・[別盤指定]において、別盤名称が空やスペースのみの場合、「名称を入力してください」のメッセージを出すように改善しました。

[202304:SP3]

・SP3 にて、BricsCAD V23.2.03(64bit)以降に対応しました。

(作図機能)

- ・プロジェクト管理などのプレビュー欄に高解像度のサムネイルが表示できなかった問題を修正しました。
- ・[BJツール]-[中心線(|)]の作画に失敗することがある問題を修正しました。

[202302:SP2]

(作図機能)

- ・一部の AutoCAD版で起動時にモジュールのロードエラーが出る場合がある問題を修正しました。

[202301:SP1]

- ・BricsCAD V23対応において、ツールバーのレイアウトを指定した場合も、BJ-E のメニューが表示されるように改善しました。

ご不明な点につきましては、弊社サポートまでご連絡ください。
宜しくお願い致します。

図研アルファテック株式会社
(E-mail support@bj-soft.jp)
<http://www.bj-soft.jp/>