
BJ-MechaTool 2023

■インストール時のご注意

すべてのアプリケーションを終了してから、本インストーラを実行してください。
リアルタイムのウイルス監視機能が動作している場合は、一時的に停止することをお勧めします。
また、Administrator、または管理者権限のあるユーザでログオンしてから実行してください。

■修正内容

[202404:SP8]

・Alfatech製品の共通モジュールの更新

[202403:SP7]

・Alfatech製品の共通モジュールの更新

[202401:SP6]

・Alfatech製品の共通モジュールの更新

[202307:SP5]

(作図機能)

・ベースCAD AutoCAD の場合、Fontsフォルダなどのパス情報が消えることがある問題を修正しました。
・大きいサムネイルが表示できない問題を修正しました。

[202304:SP3]

・SP3 にて、BricsCAD V23.2.03(64bit)以降に対応しました。

(作図機能)

・[BJツール]-[中心線(|)]の作画に失敗することがある問題を修正しました。

[202302:SP2]

(作図機能)

・一部の AutoCAD版で起動時にモジュールのロードエラーが出る場合がある問題を修正しました。

[202301:SP1]

・BricsCAD V23対応において、ツールバーのレイアウトを指定した場合も、BJ-M のメニューが表示されるように改善しました。

ご不明な点につきましては、弊社サポートまでご連絡ください。
宜しくお願い致します。

図研アルファテック株式会社
(E-mail support@bj-soft.jp)
<http://www.bj-soft.jp/>